



## ***Audi A4***

### ***Data di costruzione da 2001***

### ***Tutti i modelli con impianto lavafari***

#### **Guasto dell'impianto lavafari**

Se su questi veicoli viene segnalato che l'impianto lavafari è guasto, una possibile causa è l'assenza di alimentazione elettrica.

A causa del suo sottodimensionamento, il fusibile dell'impianto lavafari si brucia.

Per eliminare il guasto, sostituire il fusibile difettoso con un fusibile di maggiore portata (30 A). Il fusibile interessato è il n° 37, nella scatola portafusibili a sinistra della plancia.

#### **Nota:**

Registrare l'avvenuta sostituzione e la nuova portata del fusibile nel libretto di Uso e manutenzione e nella copertura della scatola portafusibili.