



BMW Serie 7 (E38)

Guasto delle luci allo xeno e messaggio di errore

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un livello di carica basso della batteria.

Alle basse temperature questa causa diventa ancora più plausibile.

All'avvio del motore, dopo aver già acceso i proiettori, è possibile che si verifichi una caduta di tensione di breve durata.

Questa situazione viene valutata dalla centralina luci come un errore e appare quindi il messaggio "Controllare anabbaglianti".

In questo caso controllare il livello di carica della batteria.

In alcuni casi la causa del guasto può essere anche la centralina luci.

In questo caso controllare il numero di indice.

Con numero di indice 01 e numero HW 05 sostituire la centralina luci.

Sui veicoli prodotti fino alla settimana 40/94 si può verificare il guasto totale del proiettore.

Questo problema è provocato da picchi di tensione sul connettore della lampadina (punti carbonizzati chiaramente anneriti).

In questo caso sostituire il proiettore.

A partire da tale data sono stati utilizzati sistemi migliorati.

La data di montaggio può essere controllata mediante la scritta riportata sul corpo connettore.

La scritta 440 X significa:

4 = 1994

40 = settimana 40

X = Numero compreso tra 1 e 9 (insignificante)