



## **BMW E 34 Con Check control**

### **I messaggi "Luce stop" o "Impianto elettrico freni" appaiono sporadicamente nel Check control.**

Se su questi veicoli viene segnalata l'apparizione sporadica dei messaggi "Luce stop" o "Impianto elettrico freni" nonostante essi sia in ordine, una possibile causa è un relè difettoso.

Il relè in questione può essere il relè di disimpegno K3 che si innesta in ritardo.

Per eliminare il guasto, è necessario sostituire il relè di disimpegno K3 nella scatola portafusibili (vano motore).