



BMW Serie 3 (E46) Tutti i modelli con luce allo xeno

Guasto del proiettore allo xeno destro o sinistro

Se viene segnalato questo inconveniente, una possibile causa è un problema di contatto tra il dispositivo di accensione e la lampadina allo xeno.

In questo caso procedere come segue:

Nota: Quando si eseguono dei lavori sui proiettori allo xeno procedere con cautela, perché se non si lavora a regola d'arte l'alta tensione può provocare delle lesioni.

- Disinserire l'accensione.
- Smontare la copertura posteriore del proiettore.
- Estrarre il connettore per l'alimentazione elettrica dal dispositivo d'accensione.
- Smontare il dispositivo d'accensione e la lampadina allo xeno.
- Controllare se la lampadina allo xeno e il dispositivo di accensione presentano tracce di annerimento termico.
- Se questo annerimento è presente, montare un nuovo gruppo dispositivo di accensione/lampadina allo xeno.
- Rimontare correttamente i pezzi smontati. Controllare se il sistema funziona.
- Controllare se il proiettore funziona.
- Controllare la regolazione dei proiettori ed eventualmente regolarli.

Bollettino informativo



© Hella s.p.a. Milano	16. Januar 2006	2-2
-----------------------	-----------------	-----