



## **Citroen Berlingo Tutti i modelli con regolazione elettrica assetto fari**

### **Scarsa illuminazione della strada, portata luminosa dei proiettori insufficiente**

Se vengono riscontrati questi problemi, è possibile individuarne la causa in una regolazione troppo in profondità dei proiettori. A causa di una meccanica di regolazione troppo corta, i proiettori non raggiungono il limite chiaro/scuro desiderato, anche se regolati al massimo. In questo caso occorre installare una speciale rondella con apposita graffetta, su entrambi i lati, tra l'ancoraggio proiettori inferiore e la carrozzeria. Queste parti possono essere fornite dalla casa costruttrice del veicolo.