



## ***Fiat Punto II, tipo (188)***

### **Formazione di condensa nel proiettore**

Se viene lamentato la formazione di condensa nel proiettore, la causa potrebbe essere una scarsa ventilazione dell'interno del proiettore, che è segnalata dall'accumulo di condensa sul lato interno del proiettore e da gocce che scendono lungo la superficie del trasparente.

In questo caso si devono sostituire il coperchio coprilampadine e le graffe di fissaggio su entrambi i proiettori. Il costruttore fornisce due kit di retrofit (con e senza fendinebbia) che contengono un coperchio provvisto di fori di sfiato e delle relative graffe.

Prima di eseguire il montaggio rimuovere le tracce visibili di acqua di condensa con aria calda.

Quando si montano i nuovi coperchi, verificare che lo sfiato sia rivolto verso il basso.

