




Fiat Stilo **Tutti i modelli**

Entrata di acqua nel proiettore.

Se su questi veicoli viene segnalato che si forma dell'acqua di condensa all'interno del proiettore, una possibile causa è l'entrata di acqua nel proiettore. In caso di reclamo non è necessaria la sostituzione completa del/dei proiettore/i. È sufficiente sostituire la copertura posteriore con una nuova versione modificata.

Anche se il problema viene segnalato solo su un proiettore, effettuare la modifica su entrambi i proiettori.



Copertura proiettore destro