



VW Golf, Bora, Passat Modello 1999 Con impianto antifurto e protezione volumetrica dell'abitacolo

Le luci per interno si accendono debolmente.

Se su questi veicoli si apre il bagagliaio entro poco tempo dopo la chiusura (circa 30 secondi), è possibile che le luci per interno si accendano debolmente.

La causa di questo inconveniente sono le correnti inverse.

Dopo circa 70 minuti le luci per interno si spengono nuovamente.

Per eliminare l'inconveniente, nella luce per interno anteriore montare un cavo adattatore con diodo che impedisca la corrente inversa.

A tal fine procedere come segue:

- Smontare la luce per interno anteriore.
- Estrarre il connettore dalla luce per interno e inserire il cavo adattatore tra la luce per interno e il connettore.
- Rimontare la luce per interno e controllarne il funzionamento.