



Peugeot 307 CC Dalla data di costruzione 2004 Tutti i motori

Guasto dei fanali posteriori

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, una possibile causa è una lampadina difettosa della luce targa. Non viene memorizzato nessun guasto. Anche i fusibili, i cavi e i connettori non mostrano alcun tipo di guasto. In questo caso la causa è da ricondursi al funzionamento del controllo dei guasti delle lampadine. La luce targa sinistra o destra è associata al rispettivo fanale posteriore. Se la centralina Comfort riconosce una lampadina difettosa della luce targa, vengono disinserite tutte le funzioni di illuminazione del rispettivo fanale posteriore. Se la lampadina della luce targa viene sostituita, anche il fanale posteriore funziona nuovamente. Questo tipo di controllo della funzionalità o dell'attivazione è montato solo sulla versione CC della 307.