



HONDA

Jazz II (GD)

Anni di costruzione: 2002-2008

Guasto dei proiettori principali

Nei veicoli succitati eventuali problemi di contatto possono causare un blocco del funzionamento dei proiettori principali.

Il rivestimento dei pin elettrici (che collegano l'interruttore al connettore del cavo) della luce anabbagliante può usurarsi nel corso del tempo. Ciò porta a notevoli problemi di contatto (resistenza di contatto/scioglimento dei contatti) ed eventualmente al guasto dell'impianto di illuminazione.

Per risolvere il problema è necessario controllare il connettore e il cavo ed eventualmente sostituirli o ripararli. Occorre inoltre controllare l'interruttore per rilevare eventuali danni o problemi di funzionamento.