



Mercedes **Tipo: 170, 202, 208, 210**

Proiettore fendinebbia non funzionante

In questi veicoli può verificarsi il guasto dei proiettori fendinebbia a causa di cattivi contatti.

A causa di una insufficiente pressione del connettore, il contatto sul collegamento a massa del connettore per la lampadina H1 è fievole ed il connettore si può fondere.

Ciò spesso comporta in seguito il guasto dei proiettori fendinebbia.

Mercedes mette a disposizione, per tali casi, uno speciale fascio cavi di riparazione.

A questo proposito si sostituisce il connettore mediante il terminale di saldatura (ad es. giunzioni a saldare CWT Hella).

Suggerimento:

Sostituire anche la lampadina.

Le diverse versioni H1 si trovano nel catalogo Illuminazione di Hella.