



Opel Corsa C, Corsa C Combo Tutti i modelli e i motori

Luci parcheggio non funzionanti

Se su questi veicoli viene segnalato che le luci parcheggio non possono essere attivate dalla leva degli indicatori di direzione, non si tratta di un malfunzionamento.

Su questi veicoli non è più possibile attivare le luci parcheggio commutando la leva degli indicatori di direzione sulla posizione superiore o inferiore senza prima aver inserito la chiave nel blocchetto.

Se, nell'aprire la portiera lato guida, la leva degli indicatori di direzione si trova nella posizione di arresto superiore o inferiore, si sente il cicalino.

Non è possibile effettuare una riprogrammazione per disinserire il cicalino o per attivare la funzione delle luci parcheggio.