



Peugeot 307, 308, Expert Data di costruzione: 11.2006-12.2008

Guasto dell'impianto di illuminazione

Nei veicoli succitati può verificarsi un guasto dell'impianto di illuminazione.

La causa va rintracciata nel fatto che la centralina non riconosce l'accensione dell'interruttore.

Per risolvere questo problema è necessario recarsi presso la propria officina convenzionata e fare eseguire un aggiornamento del software.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto ad avviare una campagna di richiamo. Si deve tuttavia partire dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile riparare tutti i veicoli.

BOLLETTINO INFORMATIVO

