



Peugeot 307 / 308 / Expert Anni di costruzione: 11/2006-03/2008

Difetto di funzionamento dell'impianto di illuminazione

La posizione dell'interruttore delle luci non viene riconosciuta

Nei veicoli succitati può succedere che l'elettronica di controllo non riconosca la posizione dell'interruttore delle luci. In questo caso l'impianto di illuminazione non si accende a causa di un difetto del software.

Istruzioni per la riparazione

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Essi sono dunque autorizzati a recarsi presso un'officina specializzata per richiedere un aggiornamento del software in grado di risolvere il problema.

Partiamo dal presupposto che al momento non siano stati controllati o riparati tutti i veicoli.