



Audi A2 **Alle voertuigen**

Portieren sluiten niet

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door corrosie in de stekkerverbindingen in de A- en B-stijlen. Door water in de stekkerverbindingen corroderen afzonderlijke stekkercontacten en ontstaat het hierboven genoemde probleem. Andere mogelijke problemen:

- Portierruitbediening werkt niet.
- Portieren kunnen niet met de afstandsbediening worden geopend en gesloten.
- Instapverlichting in de portieren werkt niet.
- Melding op combi-instrument "Portieren open", hoewel alle portieren zijn gesloten.
- Storingsmelding opgeslagen in storingsgeheugen "Portieren defect" CAN-bus werkt met één draad.

In deze gevallen dient u de stekkerverbindingen bij de stijlen te controleren en gecorrodeerde contacten te vervangen. Een reparatieset en een portierkabelset zijn verkrijgbaar bij de producent van de auto's. Na het repareren dient u de contacten altijd in te vetten met een vet die beschermt tegen corrosie. Als laatste wist u het storingsgeheugen en controleert u of de systemen goed werken.