



Audi A6 **Bouwjaar van 08.2001 - 03.2005** **met 2.0 L motor en motorcode ALT**

Motor start niet

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defect motorbesturingsrelais. Bovendien kan de motor na een geslaagde start tijdens het rijden alsnog afslaan. In het storingsgeheugen kunnen de volgende foutcodes zijn opgeslagen:

- P0685 Voedingsrelais voor motorregeleenheid/aandrijfregeleenheid – stroomcircuit open.
- P0688 Motorbesturingsrelais – kortsluiting in accu plus.
- P1517 Motorbesturingsrelais – storing in stroomkring.

In dit geval dient u de motorregeleenheid (zie afb. steekplaats 3) te vervangen. Deze bevindt zich in de zekeringenkast linksvoor in de motorruimte.

Daarna wist u het storingsgeheugen.

