



BMW E 36

Alle Compact- en Touring-modellen

Onjuiste gegevens op de sticker in de zekeringenkast.

Bij deze auto's is het mogelijk dat op de sticker in de zekeringenkast bij zekering nummer 3 (koplamp-reinigingssysteem, achterrauitenwisser) een onjuiste waarde is aangegeven. Er is een 30 A-zekering nodig, maar er wordt slechts een 15 A-zekering aangegeven. Wanneer bij vergissing slechts een 15 A-zekering wordt geplaatst, dan functioneert deze voor alle ingeschakelde verbruikers in het grensgebied en de zekering zal mogelijk doorbranden. Bij reparaties moet een 30 A-zekering worden geplaatst en op de sticker in de zekeringenkast moet de waarde voor zekering nummer 3 met een watervaste stift worden gecorrigeerd.

Flits-info

