



Chrysler PT Cruiser

Brandstofmeter geeft geen 'vol' aan.

Wanneer bij dit type auto de brandstofmeter geen 'vol' aangeeft, hoewel de tank vol is, dan ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een defecte of niet goed uitgelijnde brandstofpompeenheid.

De manier waarop dit probleem kan worden opgelost, is afhankelijk van de productiedatum van het voertuig. De precieze productiedatum kan worden afgelezen van het typeplaatje. Het productiejaar kan worden afgeleid van de 10^e positie van het chassisnummer (voorlaatste letter voor de uit 6 cijfers bestaande cijferreeks) en de productiemaand kan worden afgeleid van de cijfercombinatie achter de afkorting. MDH 1104XX. De eerste twee cijfers geven de productiemaand aan, het tweede cijfer geeft de dag aan en het derde het uur.

Bij voertuigen die voor 04-11-2000 zijn geproduceerd (Y in het chassisnummer = productiejaar 2000, (X, W..= ouder, Z.. = jonger) moet de brandstofpompeenheid worden vervangen en uitgelijnd. Bij voertuigen die jonger zijn, hoeft alleen de uitlijning te worden gecontroleerd en gecorrigeerd. Het uitlijnen vindt plaats aan de hand van een markering op de tank en de brandstofleiding (zie afbeelding).

