



## **Chrysler Voyager** **Alle modellen met benzinemotor** **Bouwjaar 1996 – 08-1999**

### **Storing in cruise control.**

Als de cruise control van deze auto's de ingestelde snelheid op hellingen niet behoudt, is er mogelijk een storing in het onderdrukstelsel. Bij deze storing daalt de snelheid met ca. 10 km/u. In dit geval dient u het onderdrukreservoir te controleren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- Maak beide accupolen los en demonteer de accu. Het kan zijn dat u een radiocode nodig heeft.
- Trek op het onderdrukreservoir de kabel naar de bedieningsinrichting van de cruise control los.
- Breng het onderdrukreservoir met een vacuümpomp op een druk van 680 mbar.
- De onderdruk mag binnen 5 minuten maximaal 68 mbar dalen.
- Als de onderdruk verder daalt, is het onderdrukreservoir defect en dient u deze te vervangen door een nieuw, gemodificeerd reservoir.