



## ***Fiat Stilo met benzinemotor***

### **Geluiden door het ventiel van het actief-koolreservoir**

Bij het bovengenoemde type auto kunnen op een hobbelige weg geluiden uit het voertuiggedeelte rechts achter komen. De geluiden worden meestal veroorzaakt door een metalen kogel binnen in het multifunctionele ventiel van het actief-koolreservoir. Dit probleem kan alleen worden opgelost door het vervangen van het complete actief-koolreservoir, inclusief het geïntegreerde multifunctionele ventiel. Wanneer deze onderdelen reeds zijn vervangen, is dit herkenbaar aan een witte stip op de kop van de onderste bevestigingsschroef van de tankklep.

Het actief-koolreservoir (afbeelding, punt c) bevindt zich rechtsachter in de wielkast. Voor de demontage moeten de slangen (afbeelding, punten a) en de bevestigingsmoeren (afbeelding, punten b) worden verwijderd.

