



FLITS-INFO

Ford Transit Connect Bouwjaar: 1-6-2011 - 31-10-2011

Wissers werken niet goed Wisserarmen zitten los Wissers werken niet

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het gebeuren dat de wisserarmen losraken van de wisserarmhouders. De oorzaak hiervan is meestal dat de scharnierpen die de wisserarm verbindt met de houder, is losgeraakt. Een slecht wisbeeld door onvoldoende aandrukkracht kan erop wijzen dat de wisserarmen loszitten.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al opgelost en de eigenaren van de betreffende voertuigen al ingelicht. Er dient echter van te worden uitgegaan dat om diverse redenen niet alle voertuigen zijn gecontroleerd resp. dit probleem niet bij alle voertuigen is opgelost.

Om het probleem op te lossen, moeten de aanwezige wisserarmen worden vervangen door gemodificeerde wisserarmen.