



Ford Transit met dubbele achterdeur Modeljaar 2000

Uitval van de verwarmde achterrait en/of de centrale vergrendeling.

Wanneer bij dit type voertuig de verwarmde achterrait en/of de centrale vergrendeling uitvalt, ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een beschadigde kabelboom van de achterdeur. Om het probleem op te lossen moet een aangepaste kabelboom met een versterkte kabeldoorvoer worden gemonteerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Deurbekleding van de achterdeur demonteren en de afdichtfolie van het bovenste deel losmaken.
- Afhankelijk van de uitvoering de stekkers van de verwarmde achterrait, de centrale vergrendeling en het derde remlicht losmaken.
- Het achterlicht demonteren. Achter het achterlicht bevinden zich de stekerverbindingen voor de kabelboom naar de achterdeur die losgemaakt moeten worden.
- De rubberen manchets (zie afbeelding) lostrekken en de kabeldoorvoer uit de deur en de D-stijl losklikken.
- Kabelboom naar buiten trekken.
- De nieuwe kabelboom plaatsen en alle onderdelen in omgekeerde volgorde weer monteren.
- Controleren of alle systemen goed functioneren.

