



Ford Transit met 2,5 liter-dieselmotor Bouwjaar 10/96 – 02/98

Waarschuwinglampje van waterafscheider brandt en/of zekering nr. 7 doorgebrand

Als het waarschuwinglampje van de waterafscheider brandt, hoewel het water in de afscheider van het brandstoffilter is afgetapt, en/of zekering nr. 7 is enkele keren doorgebrand, dan kan dit worden veroorzaakt door kortsluiting in de kabel van het waarschuwinglampje. In dit geval moet de kabel van het waarschuwinglampje worden gecontroleerd in de buurt van de positieve kabel van de startmotor.

Om het probleem op te lossen moet de kabel worden gerepareerd en vastgezet met een kabelbandje om nieuwe beschadiging te voorkomen.

Flits-info