



Ford Windstar Model 1995 - 1998

Centrale vergrendeling valt uit, vocht in de laadruimte

Wanneer bij dit type auto de centrale vergrendeling uitvalt en er sprake is van vocht in de laadruimte, dan kan dit worden veroorzaakt door lekkage in de buurt van de kabeldoorvoer naar de achterklep en de dakreling. Binnendringend water verzamelt zich in de schakelaar van de centrale vergrendeling van de achterklep en leidt tot storingen of het uitvallen van de centrale vergrendeling. Om de lekkage op te sporen moet de zijbekleding linksachter worden gedemonteerd. Vervolgens moet het achterste linkerdakgedeelte van de auto met water worden bespoten. Op de volgende plaatsen kan water naar binnendringen (zie afbeelding): 1. rubberen doorvoertule van de kabelboom naar de achterklep, 2. linkerscharnier – achterklep, 3. achterste schroef van de linkerdakreling, 4. afdichting tussen de daklijst en D-stijl.

Wanneer een lek is gevonden, moet dit met een geschikt dichtmiddel worden afgedicht.

De stekker en schakelaar van de centrale vergrendeling in de achterklep moeten worden afgedroogd en worden gecontroleerd op corrosie, en eventueel worden schoongemaakt of vervangen.

