



FLITS-INFO

Mercedes Vaneo Bouwjaar: 2002 tot 2005

Centrale vergrendeling met afstandsbediening ontgrendelt zich automatisch.

Als bij deze voertuigen de bovengenoemde fout wordt geconstateerd en de interieurverlichting tijdens het rijden niet zoals gewoonlijk automatisch uitgaat, kan dit door een probleem met het contact in de schuifdeuren veroorzaakt worden.

In het foutgeheugen van het systeem 'Comfort, centrale vergrendeling' kan de foutcode B1101 aanwezig zijn.

- B1101 komt overeen met:
stuurkabel krukgat 2 controleren.

Deze fout kan tot verwarring zorgen, omdat deze stuurkabel in voertuigen met afstandsbediening niet is ingebouwd.

In dit geval kan het om een elektrisch probleem gaan dat wordt veroorzaakt door een te strak gespannen kabelboom in de schuifdeuren, waardoor de stekkerverbinding van de onderste portiercontactschakelaar wordt onderbroken. Als gevolg hiervan ontvangt de regeleeheid geen informatie over de 'functionele status, geopend' en schakelt vervolgens de daarmee verbonden interieurverlichting in. Indien de aansluitkabel van de portiercontactschakelaar is gebroken, moet de schakelaar vervangen worden en de kabelboom mechanisch spanningsvrij ingebouwd worden. Ook moet gecontroleerd worden of er genoeg speling tussen de contacten zit.