



Isuzu Trooper **Alle auto's met mech. versnellingsbak** **Van bouwjaar 1998 tot 2003**

Motorcontrolelampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt doordat de schakelaar voor het stationair laten draaien defect is. Ook bevat het storingsgeheugen de foutcodes P0301, P0302, P0303 en P0304 (hapering van ontsteking bij afzonderlijke cilinders). In dit geval dient u de schakelaar met een diagnosetester te controleren. U kunt ook een weerstandsmeting uitvoeren met een multimeter. Bij een interne onderbreking is de weerstand oneindig.

