




Lancia Lybra Bouwjaar van 2001 tot 2005

Airbag controlelampje licht op


Het bovenstaande probleem kan worden veroorzaakt door contactproblemen. Bovendien wordt de foutmelding "Waarde te hoog/open stroomkring" in het storingsgeheugen opgeslagen. In dit geval dient u de stekerverbindingen van alle airbags (bestuurders- en passagiersairbag, en de hoofdairbags aan beide zijden) te controleren. Door trillingen kunnen deze verbindingen losraken en het bovengenoemde probleem veroorzaken.

Ga als volgt te werk:

- Bouw het handschoenvak uit zodat u bij de gele verdeelstekker aan de kabelboom van de airbag kunt.
- Zet de verdeelstekker en de kabelboom van de airbags vast met kabelbandjes (zie afb. 1).
- De verdeelstekkers voor de hoofdairbags bevinden zich in het onderste deel van de C-stijlen.
- Zet ook hier de verdeelstekker en de kabelboom met kabelbandjes vast (zie afb. 2).
- Monteer de uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde terug op hun plaats.
- Wis het storingsgeheugen.



Afb. 1



Afb. 2