



Land Rover Defender **Alle Td5-dieseluitvoeringen** **Chassisnr.: XA 159810 - YA 183386**

Remlichten werken niet/ accu ontladen

Wanneer bij bovengenoemde voertuigen de remlichten uitvallen of de accu tijdens het rijden ontladtd, kan dit worden veroorzaakt door een defecte zekering. Controleer de gemeenschappelijke zekering van de remlichten en de achteruitrijlamp in de zekeringenkast aan de passagierszijde. De aanwezige 10 ampère zekering kan doorbranden wanneer tijdens het rijden met een aanhanger de elektrische belasting meer dan 3,5 ampère boven de voertuigbelasting ligt. Omdat de zekering ook de stroomkring van de dynamoregelaar beveiligd, wordt de accu niet meer geladen als de zekering defect is.

In dit geval kan de 10-A-zekering worden vervangen door een 15-A-zekering. Voor het vervangen dient echter te worden gecontroleerd of de elektrische installatie overal contact maakt en geen kortsluitingen bevat.

Let op:

Een zekering van meer dan 15 A kan de bekabeling beschadigen.