



## **Daewoo Matiz (KLYA) Bouwjaar: 2000 - 2001**

### **Storingen door defecte kabelboom van de motorregeleenheid**

Bij de bovengenoemde auto's kan een kapotgeschuorde kabelboom, die van de motorregeleenheid naar de motorruimte gaan, voor diverse problemen zorgen. Bij problemen dient u eerst de kabelboom onder de AGR-klep te controleren. Op deze plaats kan de kabelboom contact maken met de schroef van een bevestigingsklem en daardoor kapotschuren. In dit geval dient u de kabelboom te vervangen en zodanig te leggen dat contact met andere onderdelen niet mogelijk is.

Hiertoe dient u de bevestigingsklem mogelijk te verdraaien.