



# FLITS-INFO

---

## Mazda

3

**Bouwjaar: 7-1-2008 - 31-3-2009**

### Ruitenwischer valt uit

Als bij het bovengenoemde voertuig de ruitenwischer uitvalt, kan dat op een ontoereikende massaverbinding van de ruitenwissermotor wijzen.

Om dit probleem te verhelpen, kan in de vakgarage een extra massakabel voor de ruitenwissermotor worden gemonteerd.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend en de eigenaren van de betroffen voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.