



Mercedes Benz C-Klasse (W203) Alle modellen Met motor 111 en 112

Tikkende geluiden in interieur.

Als er in deze auto's tikkende geluiden in het interieur hoorbaar zijn, ligt dit mogelijk aan het regelventiel van het brandstofdampopvangsysteem. De geluiden worden via de houder van het ventiel, waarin de kabels zijn vastgeklikt, naar de carrosserie overgedragen. Om dit probleem op te lossen, dient u de bevestigingsclips voor de kabels te vervangen. De benodigde clips zijn verkrijgbaar bij het lokale geautoriseerde garagebedrijf.

Voertuigen met een bouwjaar vanaf bouwjaar juli 2001 zijn standaard voorzien van de gewijzigde clips.



Regelventiel

Bevestigingsclips