




## **Mini** **Bouwjaar van 12-2001 – 03-2004** **Alle voertuigen met stoelverwarming**

### **Stoelverwarming werkt niet correct**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een verkeerde weerstand in het verwarmingselement. In dit geval kan de klant klagen over een te sterke of te zwakke verwarming van de stoel. De producent levert voor beide situaties speciale adapterkabels (zie afb. 1 punt 1), die in de bestaande kabelboom van de stoel (zie afb. 1 punt 2) worden aangebracht. Na montage zet u ze met kabelbandjes aan het stoelframe vast (zie afb. 2 punt 3).

Afb. 1



Afb. 2

