



# FLITS-INFO

---

## **Mitsubishi Grandis**

**Bouwjaar: 02/2004 – 03/2008**

**Motor: 2,0 16V Di-D / 2,4i 16V**

### **Uitval van de remlichtschakelaar**

Als bij het bovengenoemde voertuig het TSC-lampje (Tractiecontrole) en/of het ASC-lampje (Active Stability Control) oplichten, kan dit op een defecte remlichtschakelaar wijzen.

Als gevolg van een slechte siliconenafdichting kan vocht in de remlichtschakelaar binnendringen. Door het binnengedrongen vocht kan de remlichtschakelaar verstoord raken of uitvallen.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend. De remlichtschakelaar moet in de vakgarage worden gecontroleerd en zo nodig door een aangepaste remlichtschakelaar worden vervangen.