



# FLITS-INFO

---

## **Nissan Juke (F15) Bouwjaar: 2010 Voertuigen met stoelverwarming**

### **Storing in de werking van de stoelverwarming**

Wanneer er bij de bovengenoemde voertuigen klachten zijn over de werking van de stoelverwarming, moet als mogelijke storingsoorzaak worden gedacht aan een defecte kabelboom of aan gebreken in de kabelboom.

Het betreffende probleem kan zich voordoen bij de volgende voertuigen:  
productieperiode van 16-8-2010 t/m 30-9-2010.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al opgelost en de eigenaren van de betreffende voertuigen al ingelicht. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat om diverse redenen niet alle voertuigen zijn gecontroleerd resp. aangepast.

Als het probleem zich voordoet, kan dit worden opgelost met een bij de fabrikant verkrijgbare adapterleiding.

Adapterleiding: reserveonderdeel (onderdeelnr.) 87019  
1KL0A