



Opel

Astra H

Bouwjaar: vanaf 2004

Motor: Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL

Geluid / uitval van de dynamo

Bij bovengenoemde voertuigen kan een defecte dynamovrijloop tot voortijdige uitval van de dynamo leiden.

Een ontbrekende of defecte beschermkap op de vrijlooppoelie leidt tot voortijdige slijtage van het lager. Dit uit zich meestal door geluiden (gevolg van een defect lager). Om dit probleem op te lossen, moet de vrijloop of de dynamo vervangen worden.

Aanwijzing: controleer bij het monteren van de dynamo altijd of de beschermkap aanwezig is. Deze is via de voertuigfabrikant onder artikelnr. 93167817 ook los verkrijgbaar.

Op onderstaande foto's zijn de beschermkap en de vrijloop afgebeeld:

