



FLITS-INFO

Opel Astra H Bouwjaar: 2004 - 2010 Motor: 1,4 i (Z14XEP) en 1,2 i (Z12XEP)

Ratelgeluid en onvoldoende motorvermogen.

Bij het bovengenoemde voertuig kan een ratelgeluid in het motorcompartiment in combinatie met onvoldoende motorvermogen optreden.

In het motorregelapparaat zijn de volgende storingscodes opgeslagen:

P0300:
betekenis: ontstekingsmissers bij meerdere cilinders.

P0301 / P0302 / P0303 / P0304:
betekenis: ontstekingsmissers bij cilinder 1 / 2 / 3 / 4.

Dit kan komen doordat de lagerbokken van de nokkenas met een te laag aanhaalmoment zijn aangehaald. Om het probleem te verhelpen, moet in de vakgarage worden gecontroleerd of de bouten van de nokkenaslagerbokken zijn aangehaald met het aanhaalmoment dat door de fabrikant is voorgeschreven. Als dat niet het geval is, moet deze situatie aan de hand van de instructies van de fabrikant worden verholpen. Voertuigen waarbij dit probleem reeds in de vakgarage is verholpen, zijn herkenbaar aan een gele markering op de afdekking van de distributieketting.