



Opel Frontera-B bouwjaar 1999-2001 met dieselmotor Y22DTH/X22DTH

Motor start slecht

Wanneer bij deze auto's de motor slecht start, kan de oorzaak hiervan liggen in lekkende brandstofleidingen van de injectiepomp. In dit geval komt brandstof uit de toevoer- of retourleiding naar buiten, of kan er lucht in het brandstofsysteem binnendringen.

Voor het oplossen van de storing moeten de koperen dichtringen van de toevoerleiding (3 stuks) en de retourleidingen (2 stuks) worden vervangen. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Holle schroef van de brandstoftoevoerleiding losdraaien en verwijderen. De oude koperen dichtringen verwijderen en vervangen door nieuwe. Holle schroef terugplaatsen en weer vastdraaien.
Aanhaalmoment: 15 Nm
2. Holle schroef van de brandstofretourleiding losdraaien en verwijderen. De oude koperen dichtringen verwijderen en vervangen door nieuwe. Holle schroef terugplaatsen en weer vastdraaien. Aanhaalmoment: 15 Nm

Let op:

De nieuwe dichtringen zijn hetzelfde als de dichtringen die in de Opel Vectra-B diesel zijn gemonteerd.

Flits-info

