



# FLITS-INFO

---

**Opel**

**Mokka**

**Bouwjaar: 2013**

**Chassisnummers: DB000001 – BD033498**

## **GPS werkt niet**

Het GPS-symbool op het display is doorgehaald.  
Tijdens de navigatie kan een onjuist land worden toegewezen.

Als de bovengenoemde foutmeldingen worden weergegeven, kan dat worden veroorzaakt door een niet-correct aangesloten kabelverbinding in de antennevoet.

Bij de betrokken voertuigen wordt de antennevoet in de vakgarage door een correct bekabelde voet vervangen.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend.  
Bij de productie worden volgens de gegevens van de fabrikant vanaf chassisnummer: WOLJC7EL2DB033498 correct bekabelde antennevoeten gebruikt.