



Opel Omega B Vanaf bouwjaar 1998

Airbagcontrolelampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een te hoge contactweerstand in de stekkerverbindingen tussen airbagmodule, stoelkabelset en carrosseriekabelset. Om dit op te lossen, levert de producent een reparatieset. Ga als volgt te werk:

- Koppel de accu los en wacht 5 minuten tot de condensatoren zijn ontladen.
- Maak de stekkerverbindingen van de voorstoel los. Demonteer de voorstoel.
- Verwijder de isolatietape van de carrosseriekabelset.
- Snijd ruim 10 cm (meten vanaf stekker naar achteren) van de carrosseriekabelset af.
- Strip de kabeluiteinden van de kabelset en plaats de tussenstekker en krimpkous.

Let bij krimpen op de juiste polariteit tussen carrosseriekabelset en reparatiekabelset! De stekker van de reparatieset heeft de kleuren bruin en blauw. **Aansluiten: bruin-bruin, blauw-wit.**

- Krimp de kabel en dicht de kabel vervolgens af met de krimpkous.
- Omwikkel de carrosseriekabelset met isolatietape en zet de kabelset vervolgens weer correct vast.
- Verwijder de bekleding van de stoelleuning.



- Ontgrendel de stekkerverbinding van de zijairbag en trek de stekkerverbinding los.
- Verwijder de oude kabelset van de zijairbag.
- Steek de stekker van de reparatiekabelset in de airbagunit en vergrendel de stekker.
- Leg de nieuwe kabelset op de juiste wijze en zet de set vast met clips.
- Bevestig de bekleding van de stoelleuning.
- Monteer de voorstoel op zijn plaats.
- Sluit de stekker van de airbagkabelset aan op de kabelset van de stoel.
- Sluit de kabelstekker van de stoel aan op de stekker van de carrosseriekabelset.
- Sluit de accu aan.
- Wis het storingsgeheugen.