



Opel Corsa B, Combo, Tigra Bouwjaar 1995 – 2000 Met 1,4 l + 1,6 l benzinemotor of 1,5 l + 1,7 l dieselmotor

Temperatuurindicatie in het rode gebied.

Wanneer bij deze auto's de temperatuurindicatie oploopt tot in het rode gebied, wordt dit mogelijk veroorzaakt door het verlies van koelwater in de omgeving van de thermoschakelaar op de radiator. Het koelwaterverlies is herkenbaar aan de waterdruppels aan de thermoschakelaar of aan een opgedroogd waterspoor op de radiator.

Om het probleem op te lossen moet de koperen dichtring van de thermoschakelaar worden vervangen door een metalen ring met een rubbervoering.