



## **Opel Vectra C Alle modellen met elektronische airconditioning (ECC) VIN 21000015 - 21031422**

### **Accu ontladtd zich Slecht startgedrag**

Een defect aan de regeleenheid van de elektronische airconditioning kan in sommige gevallen de oorzaak van een lege accu zijn. Een spontaan opgetreden verandering van de bedrijfstoestand kan tot een permanent stroomverbruik van 75 mA leiden. In dit geval moet de software aan de hand van het typeplaatje (zie afb.) gecontroleerd worden.

Als onder de streepjescode het versienummer "S3.10" of "S3.12" staat, moet de ECC-eenheid vervangen worden.

Als de ECC-eenheid al door een geautoriseerde werkplaats is vervangen, dan is dit met een witte punt op het deksel van de zekeringkast in de motorruimte aangegeven.

