



## Opel Vectra C en Signum Bouwjaar 2004

### Startmotor werkt niet


Dit probleem kan worden veroorzaakt door een defecte zekering. Door een verkeerd gemonteerde kabelschoen (180° gedraaid) ontstaat er kortsluiting tussen klem 50 en het hitteschild. Hierdoor brandt de zekering F 2 door.

Ga in dit geval als volgt te werk:

- Schakel het contact uit.
- Corrigeer de positie van de kabelschoen op de startmotor (afb. 1).
- Vervang zekering F 2 (25 ampère). Deze zekering bevindt zich in de motorruimte, rechtsvoor onder de kunststof afdekplaat (afb. 2).



Afb. 2



Afb. 1