



## **Opel Vectra-B Vanaf bouwjaar 1996**

### **Kabel van radiatorventilator schuurt tegen houder onder de accu.**

Wanneer er bij deze voertuigen elektrische problemen (uitval van radiatorventilator) zijn, ligt dit mogelijk aan een defecte kabel. De kabel van de radiatorventilator kan onder de accu langs een houder schuren. Op de schuurplek kan dit een aardfout veroorzaken.

Om de storing op te lossen, moeten beschadigde kabels worden gerepareerd en de kabelboom met een clip op de houder worden vastgezet. Eventueel doorgebrande zekeringen dienen te worden vervangen.

N.B.

De kabel van de radiatorventilator dient tijdens een onderhoudsbeurt/bezoek aan de werkplaats te worden gecontroleerd en indien nodig met een clip te worden vastgezet voordat er beschadigingen ontstaan.

**Flits-info**

