



OPEL **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C, Signum,** **Motorcode** **Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

Alle voertuigen met Bosch generator vanaf bouwjaar 2007

Geluiden in de omgeving van de V-snaar **Ontladen accu**

Probleem:

Sterk lawaai in het gebied van de poly-V-snaar met gelijktijdige ontlading van de accu mogelijk.

Mogelijke oorzaak:

Slecht functionerende vrijloop van de generator.

Oplossing van het probleem:

Vrijloop controleren en eventueel vernieuwen.

Voor het vervangen van de vrijloop van de generator is speciaal gereedschap (KM-6372) nodig.

