



Opel

Zafira B

Bouwjaar: vanaf 2005

Motor: Z19DT, Z19DTH, Z19DTL

Geluid / dynamovrijloop

Bij bovengenoemde voertuigen kan een defecte dynamovrijloop tot voortijdige uitval van de dynamo leiden.

Een ontbrekende of defecte beschermkap op de vrijlooppoelie leidt tot voortijdige slijtage. Dit uit zich meestal door geluiden (defect vrijlooplager). Om dit probleem op te lossen, moet de vrijloop (incl. poelie) of de dynamo vervangen worden.

Aanwijzing: controleer bij het monteren van de dynamo altijd of de beschermkap aanwezig is. Deze is via de voertuigfabrikant onder artikelnr. 93167817 ook los verkrijgbaar.

Op de foto zijn de beschermkap en de vrijloop afgebeeld.

