



Peugeot **206 + 307 + Partner** **Bouwjaar: 2000 - 2002** **Motor: 1,6i 16V (TU5JP4 | NFU)**

Controlelampje licht op / **Storingscode: “Mengsel te arm/rijk”**

Bij de hierboven genoemde auto's kan het gebeuren dat de motor schokt, het toerental wordt begrensd of/en de motor ermee uitscheidt. Daarbij licht ook het diagnosecontrolelampje op. In het storingsgeheugen van de motorregeleenheid is de storing “Mengsel te arm/rijk” opgeslagen. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door schade – veroorzaakt door trillingen – aan de aansluitingen van de elektronische smooklepunit of de luchttemperatuursensor. Om dit op te lossen, gaat u als volgt te werk:

- Controleer de connectoren van de elektrische aansluitingen; eventueel repareren
- Bevestig de kabel van de luchttemperatuursensor aan de stekker van de smooklepunit

Vervolgens dient u de smooklepunit te initialiseren door het contact gedurende 40 seconden in te schakelen. Gedurende deze tijd mag u de motor niet starten of het gaspedaal intrappen.