




Peugeot 806 Alle modellen met HDI-dieselmotor

Motor heeft geen vermogen of slaat niet aan.


Als de motor van deze auto's geen vermogen heeft of niet aanslaat, is er mogelijk onderdruk in de brandstoftank. Hierdoor wordt er onvoldoende brandstof naar de motor toegevoerd. Om dit op te lossen, dient u een nieuwe beluchtungsleiding (afb. 1) voor de brandstoftank in te bouwen. U kunt deze beluchtungsleiding aanschaffen bij de Peugeot-dealer.

N.B.

Als aan het einde van de nieuwe leiding, dat aan het T-stuk wordt aangesloten, een stop (afb. 2) is aangebracht, dient u deze te verwijderen.



Afb. 1



Afb. 2