



Uit

Renault

Kangoo 1.6L

Vanaf bouwjaar 12-2002

Alle auto's met motorcode K4..

Slechte motorloop

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte bobine. De motor draait onregelmatig, zowel stationair als tijdens het accelereren.

Bobines met Renault onderdeelnummers tot 330-03 moeten worden vervangen. Dit nummer staat op het bovenste gedeelte van de bobine (zie afb.).



Voordat u een bobine vervangt, dient u deze eerst te diagnosticeren. De bobine is in de handel verkrijgbaar onder Hellanummer: 5 DA 749 475-161.

Flits-info

