





Saab 9-3 Cabrio **Bouwjaar 1998 - 2000**

Uitval van elektrische kap.

Als de elektrische kap van deze auto's niet werkt of tijdens het openen of sluiten stil blijft staan, is de microschakelaar voor de vergrendeling van de kap mogelijk defect. In het storingsgeheugen kunnen gelijktijdig de storingscodes B2025, B2026, B2030, B2031 zijn opgeslagen. Om dit probleem op te lossen, dient u de defecte microschakelaar te vervangen. Zowel rechts als links achter de bekleding achterin aan de zijkant is een microschakelaar aangebracht. Om de microschakelaar te vervangen, dient u de bekleding achterin aan de zijkant te verwijderen.



Bekleding zijkant (rechts)



Microschakelaar