



## **Seat Ibiza, Cordoba Modeljaar: 2008**

### **Storing in de werking van de elektrisch inklapbare buitenspiegels**

Bij de bovenstaande voertuigen, die zijn uitgerust met elektrisch inklapbare buitenspiegels, bestaat bij enkele voertuigen de mogelijkheid dat de functies van de buitenspiegelaansturing niet correct worden uitgevoerd.

Opmerking:

Oorzaak van de storingen in de werking kan het relais voor de buitenspiegelaansturing zijn. Bij de betreffende voertuigen moet het relais voor de buitenspiegelaansturing worden vervangen.

Het probleem is al bekend bij de voertuigfabrikant. In het kader van service-activiteiten worden auto's gecontroleerd en wordt het relais indien nodig vervangen.

Het is aannemelijk dat, om verschillende redenen, niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Houd rekening met deze informatie bij klachten m.b.t de storing in de werking van de elektrisch inklapbare buitenspiegels.

*Flits-info*